



由于控制台接收缓冲区不足、一次执行多行命令失败

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/Executing_multiple_lines_commands_in_...

Updated: Fri, 17 Apr 2026 11:00:31 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- 多个行命令保存在一个脚本文件中

问题描述

- 正确的命令报告为不正确。
- 不会应用命令末尾的参数。