



离线更换扩展架后，E 系列 WWN 发生变化

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-Kbs/E-Series_WWN_changed_after_offline_r...

Updated: 周五, 11 7月 2025 08:19:23 GMT

适用场景

- NetApp E 系列
- 设置包括扩展托盘。

问题描述

- 冷更换扩展架 0 后，两个控制器的所有 BASE 和主机接口卡 (HIC) 端口的 FC 目标端口 WWN 均发生变化。
 - 冷更换意味着控制器托盘已断电以完成扩展托盘的更换。