



CONTAP-474838 : BMC 固件版本 19.2 的增强功能

<https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-474838>

Updated: 周三, 09 7月 2025 01:10:31 GMT

问题描述

适用于 NetApp AFF A50、AFF A30、AFF A20、AFF C60 和 AFF C30 系统的底板管理控制器 (BMC) 19.2 包括以下错误修复和增强功能，可提高可靠性和安全性：

- CFBMC-6487 IO 卡热插拔支持{-}
- CFBMC-5925 支持 RTS IO 卡
- CFBMC-5437 当两个插槽都连接了不受支持的供应商 PSU 时，最好有 EMS
- CFBMC-4617 双因素身份验证，增强 BMC 登录安全性
- CFBMC-5719 将 OpenSSH 的 BMC 升级到 9.9p1
- CFBMC-5718 将 OpenSSL 的 BMC 升级到 3.0.15
- CFBMC-5832 修复了 OpenSSH 登录日志记录失败中的命令注入漏洞
- CFBMC-5905 当传感器不可读时停止发送“monitor.globalStatus.critical: 底盘温度过高...”
- CFBMC-5620 PSU FW 更新增强