



CXone Mpower EXPERT

由于集群端口联机导致集群加入失败

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Cluster_join_fails_due_with_cluster_ports_on...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 01:08:46 GMT

适用于

- ONTAP 9
- 将节点加入现有集群
- 交换式集群

问题

- 由于集群网络通信错误，新节点无法加入集群
- 集群端口处于联机状态且运行正常
- 集群 LIF 在集群端口上处于主页状态且正常运行
- 每个新节点的一个集群端口上的 Ping 测试可以到达现有集群。
- 每个新节点上另一个集群端口的 Ping 测试无法到达其他 LIF。