# 由于在 Brocade 交换机上重新启动 mdd 进程，HA 状态不同步

## 适用于

- FOS V9.2.1A
- Brocade X系列交换机

## 问题描述

- Brocade X 系列交换机与 FOS v9.2.1a 的 HA 状态不同步。
- 以及在 errdump 中看到的不同步事件 ffdc & md 进程重启事件。

  ```
  2025/09/14-23:15:27 (IST), [KSWD-1002], 3221820, SLOT 2 | FFDC | CHASSIS,
  WARNING,sw7, Detected termination of process mdd:3644.
  2025/09/14-23:15:27 (IST), [RAS-1001], 3221821, SLOT 2 | CHASSIS, INFO,
  ```

```
sw7, First failure data capture (FFDC) event occurred.
2025/09/14-23:15:50 (IST), [FSSM-1003], 3221822, SLOT 1 | CHASSIS,
WARNING, sw7, HA State out of sync.
2025/09/14-23:16:04 (IST), [FSSM-1003], 3221823, SLOT 2 | CHASSIS,
WARNING, sw7, HA State out of sync.
2025/09/14-23:16:15 (IST), [USWD-1002], 3221824, SLOT 2 | CHASSIS, INFO,
sw7, System component fcsw:md restart completed.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [MAPS-1145], 3221825, SLOT 2 | FID 128, INFO,
sw7, FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [MAPS-1144], 3221826, SLOT 2 | FID 128, INFO,
sw7, FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [MAPS-1201], 3221827, SLOT 2 | FID 128, INFO,
sw7, MAPS has started monitoring with dflt_moderate_policy policy.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [FSSM-1002], 3221828, SLOT 2 | CHASSIS, INFO,
sw7, HA State is in sync.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [FSSM-1002], 3221829, SLOT 1 | CHASSIS, INFO,
sw7, HA State is in sync.
```