在HCI计算节点上升级迈勒诺克斯ESXi驱动程序时出现DependencyError

适用场景

- NetApp HCI H410C计算节点
- VMware ESXi 6.5

问题描述

升级 迈勒诺克斯ESXi驱动程序时会出现以下错误：

```
# esxcli software vib update -d /tmp/Mellanox-
nmlx5_4.21.71.101-1OEM.702.0.0.17630552_18117880.zip --dry-run
[DependencyError] VIB
MEL_bootbank_nmlx5-core_4.21.71.101-1OEM.702.0.0.17630552 requires
vmkapi_2_8_0_0, but the requirement cannot be satisfied withinthe
```

```
    ImageProfile.
```