



CONTAP-474887 : BMC 固件版本 18.4 的增强功能

<https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-474887>

Updated: 周五, 11 7月 2025 05:54:56 GMT

问题描述

适用于NetApp AFF A1K、AFF A90、AFF A70、AFF C80、ASA A1K、ASA A90、ASA A70、FAS90 和 FAS70 系统的底板管理控制器 (BMC) 18.4 包括以下错误修复和增强功能，可提高可靠性和安全性：

- CFBMC-6605 - 将默认 ssh 超时从 1 分钟更改为 30 分钟
- CFBMC-6103 - 在ONTAP 9.17.1 中添加对新 IO 卡的支持
- CFBMC-3679 - BMC 18.3 及更低版本、BMC 19.1 观察到内存不足导致BMC重新启动