



错误：TLS 握手失败

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/Switches/Broadcom-KBs/Error%3A_TLS_Handshake_Failed

Updated: 周五, 11 7月 2025 15:03:51 GMT

适用场景

- Brocade交换机

问题描述

- Brocade交换机上的 TLS 握手失败错误消息