



更换其中一个控制器后，E 系列同步镜像无法正常工作

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/E-series/Hardware-Kbs/E-series_Synchronous_mirror_not_working...

Updated: 周六, 12 7月 2025 16:27:04 GMT

适用场景

- NetApp E 系列
- NetApp E 系列同步镜像

问题描述

更换其中一个控制器后，E 系列同步镜像无法正常工作