



NetApp H610S节点意外重新启动、并出现可更正的计算机检查错误

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware_Kbs/NetApp_H610S_node_reboots_unexpectedl...

Updated: 周六, 12 7月 2025 13:59:36 GMT

适用场景

- NetApp H610S
- NetApp Element软件
- 当前支持的所有 BIOS版本

问题描述

- Element集群中的节点记录nodeOffline事件大约7到15分钟
- 日志指示节点意外重新启动
- 在 发生nodeOffline事件前后、Correctable machine check error 条目会显示在BMC系统事件日志中

- [如何使用mNode从SolidFire或HCI存储或计算节点收集BMC日志](#)

- BMC SEL事件示例：

SEL Record ID : 0076 Record Type : 02 Timestamp : 04/04/2021 11:21:35 Generator ID : 0001 EvM
Revision : 04 Sensor Type : Processor Sensor Number : a8 Event Type : Sensor-specific Discrete Event
Direction : Assertion Event Event Data : ac032b Description : **Correctable machine check error**