



SP/管理 IP 间歇性无法访问

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/SP_Management_IP_unreachable_intermitte...

Updated: Mon, 20 Apr 2026 03:05:48 GMT

适用于

- FAS/AFF
- ONTAP 9

问题

- 间歇性无法通过端口 e0M 登录到 Service processor IP 或节点管理 IP。

- 在出现问题时，无法通过网络 ping 到 Service Processor IP 和节点管理 IP。
- 由于 e0M 端口无响应，节点无法发送 AutoSupport 并且丢失了管理网络连接。